

修理料金表



株式会社 高見楽器工房

2014年4月

修理品について

- 修理品は必ずケースに入れてお出してください。
- メモ等で修理内容を書いていただくことをお勧めします。

修理料金について

- 修理料金表には消費税は含まれておりませんので別途加算させていただきます。
- 修理料金表はあくまでも参考金額ですので必ずしも料金表通りではありません。詳しい金額等は必ずお問い合わせください。

修理納期について

- 基本修理の納期は約一週間です。
※修理内容によっては一週間以上かかる場合があります。
- タンポ全交換、金管楽器の大掛かりな修理の場合最低二週間以上かかります。
- 即日修理、お急ぎの場合は必ずお問い合わせください。

目次

ピッコロ・フルート	3 ページ
オーボエ・イングリッシュホルン・ファゴット	4 ページ
クラリネット全般	5 ページ
サクソ全般	6 ページ
トランペット・ユーホニウム等ピストン楽器	7 ページ
ホルン・トロンボーン	8 ページ
チューバ	9 ページ

ピッコロ修理料金表※1

単位：円（税抜）

	普及品	高級品（ハンドメイド）	
部分修理単価 （別途全体調整代必要）			
不良タンポ交換単価	1260	1540	
不良バネ交換単価	1540～	1540～	
ジョイントコルク交換単価	1400	1400	
ヘッドコルク交換単価	1400	1400	
ハンダ付け単価	1680～	1680～	
ロウ付け（高温溶接）単価	2520～	2520～	
ひび割れ修理単価	1400～	1400～	
キー動き不良修正単価	1540～	1540～	
トーンホール欠損修理	1540～	1540～	
ヘコミ修理単価	お問い合わせください		
分解掃除	7000	7000	
全体手磨き修理※2	16800～	25200～	
調整単価			
全体調整※3	A	14000～	16800～
	B	3500～	4200～
	C	2800～	2800～
オーバーホール単価			
タンポ全交換※4 （分解掃除・全体調整含む）	35000～	49000～	
磨き仕上げ※4 （タンポ全交換 分解掃除・全体調整含む）	51800～	74200～	
銀メッキ仕上げ	時価	時価	
金メッキ仕上げ	時価	時価	

フルート修理料金表※1

単位：円（税抜）

	普及品	高級品（ハンドメイド）	フルート特殊タンポ品	アルト・バスフルート	
部分修理単価 （別途全体調整代必要）					
不良タンポ交換単価	1260	1540	1820	1820	
不良バネ交換単価	1540～	1540～	1540～	1540～	
ヘッドコルク交換単価	1400	1400	1400	1400	
ハンダ付け単価	1680～	1680～	1680～	1680～	
ロウ付け（高温溶接）単価	2520～	2520～	2520～	2520～	
キー動き不良修正単価	1540～	1540～	1540～	1540～	
ヘコミ修理単価	お問い合わせください				
分解掃除	7000	7000	7000	14000～	
全体手磨き修理※2	16800～	25200～	25200～	33600～	
調整単価					
全体調整※3	A	14000～	16800～	19600～	19600～
	B	3500～	4200～	4200～	4900～
	C	2800～	2800～	2800～	3500～
オーバーホール単価					
タンポ全交換※4 （分解掃除・全体調整含む）	35000～	49000～	63000～	65800～	
磨き仕上げ※4 （タンポ全交換 分解掃除・全体調整含む）	51800～	74200～	88200～	99400～	
銀メッキ仕上げ	時価	時価	時価	時価	
金メッキ仕上げ	時価	時価	時価	時価	

※1 部分修理には必ず全体調整代金が加算されます。

※2 全体手磨き修理は楽器の状態によっては調整代以外に別途タンポ交換代金がかかる場合があります。

※3 全体調整のABCについて

A：タンポ交換が10ヶ以上の場合

B：タンポ交換が3ヶ以上の場合

C：タンポ交換をしない場合または1ヶ以上交換した場合

※4 タンポ交換、全体調整、分解掃除以外は別途見積になります。

オーボエ・イングリッシュホルン修理料金表※1

単位：円(税抜)

	オーボエ	イングリッシュホルン	
部分修理単価 (別途全体調整代必要)			
不良タンポ交換単価	1400	1400	
不良コルクタンポ交換	1960	1960	
不良パネ交換単価	1540~	1540~	
ジョイントコルク交換単価	1680	1680	
ポーカルコルク交換		2100	
ハンダ付け単価	1680~	1680~	
ロウ付け(高温溶接)単価	2520~	2520~	
ひび割れ修理単価	1400~	1400~	
キー動き不良修正単価	1540~	1540~	
トーンホール欠損修理	1540~	1540~	
ヘコミ修理単価	お問い合わせください		
分解掃除	19600	21000	
全体手磨き修理※2	28000~	28000~	
調整単価			
全体調整※3	A	16800~	16800~
	B	4200~	4200~
	C	3500~	3500~
オーバーホール単価			
タンポ全交換※4 (分解掃除・全体調整含む)	84000~	84000~	
磨き仕上げ※4 (タンポ全交換 分解掃除・全体調整含む)	112000~	112000~	
銀メッキ仕上げ	時価	時価	
金メッキ仕上げ	時価	時価	

ファゴット修理料金表※1

単位：円(税抜)

部分修理単価 (別途全体調整代必要)		
不良タンポ交換単価	1960	
不良パネ交換単価	1680~	
ジョイントコルク交換単価	2800	
ポーカルコルク交換	2100	
ハンダ付け単価	1680~	
ロウ付け(高温溶接)単価	2520~	
ひび割れ修理単価	1400~	
キー動き不良修正単価	1540~	
トーンホール欠損修理	1540~	
ヘコミ修理単価	お問い合わせください	
分解掃除	21000	
全体手磨き修理※2	28000~	
調整単価		
全体調整※3	A	21000~
	B	4200~
	C	3500~
オーバーホール単価		
タンポ全交換※4 (分解掃除・全体調整含む)	91000~	
磨き仕上げ※4 (タンポ全交換 分解掃除・全体調整含む)	119000~	
銀メッキ仕上げ	時価	
金メッキ仕上げ	時価	

※1 部分修理には必ず全体調整代金が加算されます。

※2 全体手磨き修理は楽器の状態によっては調整代以外に別途タンポ交換代がかかる場合があります。

※3 全体調整のABCについて

A：タンポ交換が10ヶ以上の場合

B：タンポ交換が3ヶ以上の場合

C：タンポ交換をしない場合または1ヶ以上交換した場合

※4 タンポ交換、全体調整、分解掃除以外は別途見積になります。

クラリネット(E♭,B♭)修理料金表※1

単位：円(税抜)

	普及品	高級品	レザー・特殊タンポ仕様	
部分修理単価 (別途全体調整代必要)				
不良タンポ交換単価	1050	1260	1680	
不良パネ交換単価	1540～	1540～	1540～	
ジョイントコルク交換単価	1400	1400	1400	
ハンダ付け単価	1680～	1680～	1680～	
ロウ付け(高温溶接)単価	2520～	2520～	2520～	
ひび割れ修理単価	1400～	1400～	1400～	
キー動き不良修正単価	1540～	1540～	1540～	
トーンホール欠損修理	1540～	1540～	1540～	
ハコミ修理単価	お問い合わせください			
分解掃除	7000	7000	7000	
全体手磨き修理※2	16800～	25200～	25200～	
調整単価				
全体調整※3	A	14000～	16800～	18200～
	B	3500～	4200～	4200～
	C	2800～	2800～	2800～
オーバーホール単価				
タンポ全交換※4 (分解掃除・全体調整含む)	35000～	43400～	56000～	
磨き仕上げ※4 (タンポ全交換 分解掃除・全体調整含む)	51800～	68600～	81200～	
銀メッキ仕上げ	時価	時価	時価	
金メッキ仕上げ	時価	時価	時価	

アルト・バスクラリネット

単位：円(税抜)

コントラアルト・コントラバスクラリネット修理料金表※1

	アルトクラ	バスクラLowEb	バスクラLowC	コントラ(アルト・バス)クラ	
部分修理単価 (別途全体調整代必要)					
不良タンポ交換単価	1960	1960	1960	2100	
不良パネ交換単価	1680～	1680～	1680～	1680～	
ジョイントコルク交換単価	2100	2100	2100	2520	
ハンダ付け単価	1680～	1680～	1680～	1680～	
ロウ付け(高温溶接)単価	2520～	2520～	2520～	2520～	
ひび割れ修理単価	1400～	1400～	1400～	1400～	
キー動き不良修正単価	1540～	1540～	1540～	2100～	
トーンホール欠損修理	1540～	1540～	1540～	2100～	
ハコミ修理単価	お問い合わせください				
分解掃除	21000	21000	21000	35000	
全体手磨き修理※2					
アルトクラリネット	25200～				
バスクラリネット		35000～	35000～		
コントラアルト・コントラバス				35000～	
調整単価					
全体調整※3	A	21000～	21000～	21000～	22400～
	B	4200～	4200～	4200～	4900～
	C	3500～	3500～	3500～	3500～
オーバーホール単価					
タンポ全交換※4 (分解掃除・全体調整含む)	93800～	98000～	109000～	112000～	
磨き仕上げ※4 (タンポ全交換 分解掃除・全体調整含む)	119000～	133000～	144000～	147000～	
銀メッキ仕上げ	時価	時価	時価	時価	
金メッキ仕上げ	時価	時価	時価	時価	

※1 部分修理には必ず全体調整代金が加算されます。

※2 全体手磨き修理は楽器の状態によっては調整代以外に別途タンポ交換代金がかかる場合があります。

※3 全体調整のABCについて A：タンポ交換が10ヶ以上の場合
B：タンポ交換が3ヶ以上の場合
C：タンポ交換をしない場合または1ヶ以上交換した場合

※4 タンポ交換、全体調整、分解掃除以外は別途見積になります。

サクソ修理料金表※1

単位：円(税抜)

		ソプラノサクソ			アルトサクソ		
		普及品	高級品	海外外ホ [*] 使用品	普及品	高級品	海外外ホ [*] 使用品
部分修理単価 (別途全体調整代必要)							
不良タンポ交換単価		1400	1540	1820	1540	1680	1960
不良バネ交換単価		1400~	1400~	1400~	1400~	1400~	1400~
ネックコルク交換単価		2310	2310	2310	2310	2310	2310
ハンダ付け単価		1680~	1680~	1680~	1680~	1680~	1680~
ロウ付け(高温溶接)単価		2520~	2520~	2520~	2520~	2520~	2520~
キー動き不良修正単価		1540~	1540~	1540~	1540~	1540~	1540~
トーンホール欠損修理		1540~	1540~	1540~	1540~	1540~	1540~
ハコミ修理単価		お問い合わせください					
分解掃除※2	ラッカー製	21000	21000	21000	21000	21000	21000
	銀メッキ製	28000	28000	28000	35000	35000	35000
調整単価							
全体調整※3	A	15400~	16800~	19600~	16800~	18200~	21000~
	B	3500~	4200~	4200~	3500~	4200~	4200~
	C	2800~	2800~	2800~	2800~	2800~	2800~
オーバーホール単価							
タンポ全交換※4 (分解掃除・全体調整含む)		63000~	77000~	89600~	67900~	81900~	94500~
ラッカー仕上げ		時価	時価	時価	時価	時価	時価
銀メッキ仕上げ		時価	時価	時価	時価	時価	時価
金メッキ仕上げ		時価	時価	時価	時価	時価	時価

		テナーサクソ			バリトンサクソ	
		普及品	高級品	海外外ホ [*] 使用品	普及品	高級品
部分修理単価 (別途全体調整代必要)						
不良タンポ交換単価		1680	1820	2100	1680	2520
不良バネ交換単価		1400~	1400~	1400~	1400~	1400~
ネックコルク交換単価		2310	2310	2310	2310	2310
ハンダ付け単価		1680~	1680~	1680~	1680~	1680~
ロウ付け(高温溶接)単価		2520~	2520~	2520~	2520~	2520~
キー動き不良修正単価		1540~	1540~	1540~	1540~	1540~
トーンホール欠損修理		1540~	1540~	1540~	1540~	1540~
ハコミ修理単価		お問い合わせください				
分解掃除※2	ラッカー製	22400~	22400~	22400~	29400~	29400~
	銀メッキ製	35000~	35000~	35000~	42000~	42000~
調整単価						
全体調整※3	A	18200~	19600~	22400~	18200~	26600~
	B	4200~	4200~	4900~	4200~	4900~
	C	2800~	2800~	2800~	2800~	2800~
オーバーホール単価						
タンポ全交換※4 (分解掃除・全体調整含む)		81900~	86800~	97300~	85400~	126000~
ラッカー仕上げ		時価	時価	時価	時価	時価
銀メッキ仕上げ		時価	時価	時価	時価	時価
金メッキ仕上げ		時価	時価	時価	時価	時価

※1 部分修理には必ず全体調整代金が加算されます。

※2 分解掃除は楽器の状態によっては調整代以外に別途タンポ交換代金がかかる場合があります。

※3 全体調整のABCについて
 A：タンポ交換が10ヶ以上の場合
 B：タンポ交換が3ヶ以上の場合
 C：タンポ交換をしない場合または1ヶ以上交換した場合

※4 タンポ交換、全体調整、分解掃除以外は別途見積になります。

トランペット・コルネット

・アルトホルン修理料金表

単位：円(税抜)

	普及品	高級品
部 分 修 理		
ピストン調整単価	3500～	4200～
ロータリー調整単価	3500～	4200～
抜差管調整単価	3500～	3500～
ハンダ付け単価	1680～	1680～
ロウ付け(高温溶接)単価	2520～	2520～
マウスパイプ交換	お問い合わせください	お問い合わせください
マウスピース抜き	1400～	1400～
全体洗浄	7000～	7000～
へこみ修理単価※1	お問い合わせください	お問い合わせください
全体磨き修理	15400～	15400～
オーバーホール		
ラッカー仕上げ	時価	時価
銀メッキ仕上げ	時価	時価
金メッキ仕上げ	時価	時価

ユーフォニウム・バリトン修理料金表

単位：円(税抜)

	普及品	高級品
部 分 修 理		
ピストン調整単価	4200～	5600～
抜差管調整単価	3500～	3500～
ハンダ付け単価	1680～	1680～
ロウ付け(高温溶接)単価	2520～	2520～
マウスパイプ交換	お問い合わせください	お問い合わせください
マウスピース抜き	1400～	1400～
全体洗浄	14000～	14000～
へこみ修理単価※1	お問い合わせください	お問い合わせください
全体磨き修理	35000～	35000～
オーバーホール		
ラッカー仕上げ	時価	時価
銀メッキ仕上げ	時価	時価
金メッキ仕上げ	時価	時価

※1 へこみ修理は場所によって金額が変わりますのでその都度お問い合わせください。

ホルン修理料金表

単位：円(税抜)

	普及品	高級品	
部 分 修 理			
ロータリー調整単価	シングル	3500～	4200～
	ダブル	4200～	4900～
拔差管調整単価		3500～	3500～
ハンダ付け単価		1680～	1680～
ロウ付け(高温溶接)単価		2520～	2520～
マウスパイプ交換	お問い合わせください	お問い合わせください	
マウスピース抜き	1400～	1400～	
全体洗浄	9800～	9800～	
へこみ修理単価※1	お問い合わせください	お問い合わせください	
全体磨き修理	35000～	35000～	
オーバーホール			
ラッカー仕上げ	時価	時価	
銀メッキ仕上げ	時価	時価	
金メッキ仕上げ	時価	時価	

トロンボーン修理料金表

単位：円(税抜)

	普及品	高級品
部 分 修 理		
ロータリー調整単価	3500～	4200～
スライド調整	8400～	9800～
拔差管調整単価	3500～	3500～
ハンダ付け単価	1680～	1680～
ロウ付け(高温溶接)単価	2520～	2520～
マウスピース抜き	1400～	1400～
全体洗浄	7000～	7000～
へこみ修理単価※1	お問い合わせください	お問い合わせください
全体磨き修理	28000～	28000～
オーバーホール		
ラッカー仕上げ	時価	時価
銀メッキ仕上げ	時価	時価
金メッキ仕上げ	時価	時価

※1 へこみ修理は場所によって金額が変わりますのでその都度お問い合わせください。

チューバ・バス修理料金表

単位：円(税抜)

	普及品	高級品
部 分 修 理		
ピストン調整単価	4200～	4900～
ロータリー調整単価	4200～	4900～
抜差管調整単価	3500～	3500～
ハンダ付け単価	1680～	1680～
ロウ付け(高温溶接)単価	2520～	2520～
マウスパイプ交換	お問い合わせください	お問い合わせください
マウスピース抜き	1400～	1400～
全体洗浄	28000～	28000～
へこみ修理単価※1	お問い合わせください	お問い合わせください
全体磨き修理	56000～	56000～
オーバーホール		
ラッカー仕上げ	時価	時価
銀メッキ仕上げ	時価	時価
金メッキ仕上げ	時価	時価

※1 へこみ修理は場所によって金額が変わりますのでその都度お問い合わせください。

楽器を演奏する人にとって、楽器の調整や修理は欠かせないものであり、必ず必要な事でもあります。

当店では、楽器の調整や修理の面でお客様のご要望に確実に
お応えすることによってお客様との信頼関係を築きお客様の技術面・
音楽性の向上に貢献できるよう日々努力しております。
お客様がもっともっと音楽を楽しめるようにするのが私共の仕事
だと考えております。

株式会社 高見楽器工房

〒651-0094 神戸市中央区琴ノ緒町3-3-20 杉屋第2ビル101号
TEL 078-230-2607 FAX 078-230-2608